



Tile Cutter

EN Tile Cutter



PTC8001 UPTC8001



ADVERTENCIA LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTA CORTADORA DE A

Reglas generales de seguridad

¡ADVERTENCIA! Lea todas las instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones que se indican a continuación, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1) Área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras pueden provocar accidentes.
- No opere máquinas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las máquinas generan chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras opera una máquina. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

2) Seguridad eléctrica

- Los enchufes de las máquinas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores de enchufe con máquinas con conexión a tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente compatibles reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- No exponga las máquinas a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua en una máquina aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- No maltrate el cable. Nunca lo utilice para transportar, tirar ni desenchufar la máquina. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Al operar una máquina al aire libre, utilice un cable alargador apto para exteriores. El uso de un cable apto para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal

- Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar una máquina. No utilice una máquina si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar máquinas puede provocar lesiones personales graves.
- Utilice equipo de seguridad. Use siempre protección ocular. El uso de equipo de seguridad, como protectores contra el polvo, gafas de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, según las condiciones, reducirá las lesiones personales.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar. Transportar máquinas con el dedo sobre el interruptor o enchufarlas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
- Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la máquina. Dejar una llave inglesa o llave inglesa colocada en una pieza giratoria de la máquina podría causar lesiones personales.
- No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la máquina en situaciones inesperadas.
- Vístase adecuadamente. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. Su uso puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

4) Uso y cuidado de la máquina

- No fuerce la máquina. Utilice la máquina correcta para su aplicación. La máquina correcta realizará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.
- No utilice la máquina si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier máquina que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la máquina. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque accidental de la máquina.
- Guarde las máquinas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con ellas o con estas instrucciones las operen. Las máquinas son peligrosas en manos de usuarios sin la formación adecuada.
- Realice el mantenimiento de las máquinas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, roturas de piezas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las máquinas. Si la máquina está dañada, repárela antes de usarla.
Muchos accidentes son causados por máquinas mal mantenidas.
- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado y filos afilados son menos propensas a atascarse y más fáciles de controlar.
- Utilice la máquina, los accesorios, las herramientas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la forma prevista para el tipo de máquina, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la máquina para operaciones distintas a las previstas podría resultar en una situación peligrosa.

5) Servicio

- Haga que un técnico de reparación calificado repare su máquina utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.
Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la máquina.

NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA CORTADORAS DE AZULEJOS

- Asegúrese de que las herramientas eléctricas estén desconectadas de la fuente de alimentación principal cuando no estén en uso, antes de realizar tareas de mantenimiento, lubricación o ajustes de marcas y al cambiar accesorios tales como hojas, brocas y cortadores.
- No detenga la cuchilla forzando la máquina ni ejerciendo presión lateral.
- No instale discos de amolar ni cortar en esta máquina. Utilice siempre el tipo de cuchilla adecuado para la operación a realizar.
- No utilice cuchillas que estén dobladas o dañadas de alguna manera. Esto es altamente peligroso y podría ocasionar un accidente grave causando lesiones al operador, a las personas cercanas y daños a la máquina.
- Utilice únicamente cuchillas recomendadas por el fabricante y que estén en buen estado.
- No utilice hojas que sean más grandes que las especificadas. Utilice únicamente hojas que estén clasificadas para la máquina. La velocidad de rotación (mín.) que se muestra en la hoja siempre debe ser MAYOR que la velocidad de rotación (mín.) del cortador de azulejos.
- Asegúrese de que la flecha direccional marcada en la cuchilla corresponda con la dirección de rotación del motor.
- Con la máquina aislada de la red eléctrica, gire la cuchilla con la mano para asegurarse de que no esté obstruida.
- Asegúrese de que las protecciones móviles funcionen libremente sin atascarse.
- Mantenga los protectores en su lugar y en buen estado de funcionamiento.
- Con la máquina desconectada de la red eléctrica comprobar el funcionamiento de la protección para asegurarse de que funciona correctamente.
- Siempre que reemplace las cuchillas, asegúrese de que la cara de la cuchilla y las bridas estén limpias. Asegúrese de que la tuerca de fijación de la cuchilla esté bien apretada. No la apriete demasiado.
- No arranque la máquina con la cuchilla en contacto con la pieza de trabajo.
- Nunca intente cortar con las manos libres, asegúrese siempre de que la baldosa que se va a cortar esté presionada firmemente contra la guía.

- Asegúrese de que el trozo de baldosa más pequeño que se va a cortar tenga suficiente espacio para moverse lateralmente.
- Si no se hace esto, el trozo cortado puede atascarse en la cuchilla.
- Nunca corte más de una pieza a la vez.
- Nunca corte piezas demasiado pequeñas para sujetarlas de forma segura contra la guía sin dejar suficiente espacio para que sus manos estén a una distancia segura de la hoja.
- Es suficiente que la mesa de la máquina esté despejada excepto por la baldosa que se está cortando.
- Si alguna pieza se atasca, ásle la máquina de la fuente de alimentación principal antes de retirar la pieza atascada.
- Nunca intente retirar piezas atascadas con la máquina todavía en funcionamiento.
- Nunca deje que la cuchilla funcione en seco. Si no se mantiene el depósito de agua lleno, la cuchilla se sobre calentará, lo que la dañará y causará un corte deficiente en la baldosa.
- No intente modificar la máquina ni sus accesorios de ninguna manera.
- No fuerce la máquina ni la deje funcionar; esto reducirá el desgaste de la máquina y de la cuchilla y aumentará su eficiencia y vida útil.
- Utilice protectores auditivos y protección para los ojos aprobados cuando utilice la máquina.
- Utilice ropa protectora impermeable cuando utilice la cortadora de azulejos.
- Nunca utilice el cortador de azulejos sobre una superficie decorativa a menos que esté cubierta con una lámina gruesa contra el polvo y una lámina de plástico impermeable.

Especificación técnica

Modelo	PTC8001	UPTC8001
Voltaje/Frecuencia	220-240 V ~ 50 Hz	110-120 V ~ 60 Hz
Potencia del motor	800W S2-30 min	800W S2-30 min
Velocidad sin carga	2950/min	3450/min
Tamaño de la hoja	Ø200mm	8"
Tamaño del orificio de la hoja	Ø25,4 mm	1"
Dimensión de la tabla	890 x 394 mm	35"x15-1/2"
Profundidad máxima de corte de 90°	36 mm	1-13/32"
Profundidad máxima de corte de 45°	29 mm	1-5/32"
Longitud máxima de corte	620 mm	24-3/8"
Corte en bisel	0-45°	0-45°
Peso neto	29 kilos	29 kilos

Protección ambiental




Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones disponibles. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos sobre reciclaje.

inGCO

EXPLODING VIEW

PTC8001 UPTC8001

Vista explosiva





SPARE PART LIST

PTC8001 UPTC8001

Lista de piezas de repuesto

No	Descripción	Cantidad	No	Descripción	Cantidad
1	Bomba	1	29	Arandela de resorte	3
2	cubierta de goma	1	30	tornillo de cabeza redonda	3
3	Guante de cable	1	31	Tuerca de perilla	1
4	Cambiar	1	32	Cerca	2
5	Caja de interruptores	1	33	Tornillo para brida	4
6	Tornillo de rosca	1	34	Tuerca	4
7	Clip de condensador	1	35	Placa deslizante	1
8	Condensador	1	36	Escala	1
9	Tornillo de rosca	4	37	Placa de escala	1
10	Tapa de la caja de interruptores	1	38	Perilla	2
11	Arandela de la tapa de la caja de interruptores	1	39	ENCHUFAR	1
12	Tornillo de rosca	2	40	Cadena	1
13	Tablero de cordón de prensado	1	41	Tornillo	4
14	tornillo de cabeza redonda	4	42	Guía	1
15	Tuerca de cable	1	43	Tablero de ángulo recto	1
16	Manejar	1	44	Tornillo para brida	6
17	Tornillo hundido	4	45	Tornillo	2
18	Marco de fijación del motor	1	46	Arandela plana	2
19	Guardia interior	1	47	Tornillo hundido	14
20	Arandela plana	4	48	Tablero de soporte derecho	1
21	tornillo de cabeza redonda	4	49	Tuerca	8
22	Bloqueo de agua del anillo	1	50	Arandela de resorte	8
23	Brida interior	1	51	pies de goma	8
24	Cuchilla	1	52	Arandela plana	16
25	Brida exterior	1	53	tornillo de cabeza redonda	8
26	Tuerca	1	54	Tornillo hexagonal	10
27	Guardia exterior	1	55	Arandela plana	10
28	Arandela plana	3	56	Arandela de resorte	10



SPARE PART LIST

PTC8001 UPTC8001

Lista de piezas de repuesto

No	Descripción	Cantidad	No	Descripción	Cantidad
57	Tuerca	10	75	Mesa	3
58	Placa de soporte	2	76	Cadena	1
59	Tuerca de perilla	1	77	tornillo de cabeza redonda	2
60	abrevadero	1	78	Arandela de resorte	2
61	Arandela plana	1	79	Arandela plana	2
62	Tornillo	1	80	Tuerca	2
63	Tanque de agua	1	81	Arandela de resorte	4
64	Tuerca de perilla	4	82	Tuerca de tornillo papilionácea M6	1
65	pies de goma	4	83	Férula para tablero protector de agua	1
66	Pierna de apoyo	4	84	Junta protectora de agua	1
67	Tuerca de perilla	2	85	Tornillo de cuello cuadrado	1
68	Pieza de posición	2	86	Clavo de goma	2
69	Aguja	1	87	Tuerca	4
70	tornillo de cabeza redonda	2	88	Cenador perjudicial	4
71	Mango ajustable	2	89	Cojinete	4
72	Tablero de ángulo izquierdo	1	90	tornillo	2
73	Poste hexagonal	1	91	Motor	1
74	Tablero de soporte izquierdo	1	92	Cable de remolque	48

ingco



INGCO TOOLS CO., LIMITADA

www.ingco.com

HECHO EN CHINA

1218.V04

PTC8001 UPTC8001